

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/117138/JLU/JALAUN/892/CFO

दिनांक: 06-05-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **HIMALAYAN VALLEY INTERNATIONAL SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **GATA No. 288, VILL DHARANA JALAUN AURAIYA ROAD JALAUN, JALAUN** तहसील - **JALAUN**, प्लॉट एरिया **8100 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **2050.02** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
HIMALAYAN VALLEY INTERNATIONAL SCHOOL	3	0	9 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **HIMALAYAN VALLEY INTERNATIONAL SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **09-06-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RISHABH PORWAL E-Mail ID rishabhmahi900@gmail.com Mobile No.7906605699** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **11-06-2024** से **11-06-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **HIMALAYAN VALLEY INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **HIMALAYAN VALLEY INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : AS PER INSPECTION AND RECOMMENDATION REPORT OF FSSO KALPI/JALAUN. This fire safety report has prepared on current ground floor and first floor structure of educational building HIMALAYAN VALLEY INTERNATIONAL SCHOOL, it is liability of owner /partner that he shall make functional all installed fire fighting in all times. If any structure made in against current structure of ground floor and first floor, this fire safety report shall be cancelled automatically. It is Fire Safety report so it is not used of other Legal /Title ship disputes.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(RAJ KISHOR RAI)

[0AFB625D4ECF7FFF9213461EF08FC8ACF5EC51FB]

11-06-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 11-06-2024

स्थान : JALAUN